Datum	Version	Gruppe	Beschreibung
23.04.2024	2018.4.66	Verbesserung	Allgemeine Qualitätsverbesserungen
23.04.2024	2018.4.65	Fehlerbehebung	Der außenliegender Absturz wird in der Exportschnittstelle ISYBAU XML nun richtig ausgegeben.
23.04.2024	2018.4.64	Fehlerbehebung	Es wurde ein Fehler behoben, bei welchem Videos nicht zuverlässig in die Cloud geladen wurden.
29.06.2023	2018.4.63	Layout-Anpassungen	Anzeige der Dongle-Nr. am proTab verändert
24.05.2023	2018.4.62	Verbesserung	TID Feld in der VSA-Richtlinie freigeschaltet.
24.05.2023	2018.4.62	Fehlerbehebung	Es wurde ein Fehler behoben, bei welchem mit dem Erzeugen des Webviewers ein Fehler aufgetreten ist (the bucket does not allow ACL)
24.05.2023	2018.4.62	Layout-Anpassungen	Im Schachtbericht werden jetzt nur zur Feststellung zugeorndete Bilder angezeigt
14.03.2023	2018.4.61	Fehlerbehebung	Es wurde ein Fehler behoben, bei welchem ein Kamerakopf nicht ausgeschaltet werden konnte, solange der Pushbuddy verbunden war.
08.02.2023	2018.4.60	Fehlerbehebung	Es wurde ein Fehler behoben, bei welchem die Gradanzeige in Zusammenhang mit der Nutzung der K-28 HD nicht angezeigt wurde.
08.02.2023	2018.4.60	Layout-Anpassungen	Das Layout der eingeblendeten Dongle-Nr. wurde aktualisiert
26.01.2023	2018.4.59	Layout-Anpassungen	Am oberen Programmrand ist nun die Dongle-Nr. ersichtlich, welche auch vom Support abgefragt wird.
26.01.2023	2018.4.58	Verbesserung	UTM 33 Koordinaten in Projekten sind nun genauer definiert.
26.01.2023	2018.4.58	Fehlerbehebung	Es wurde ein Fehler behoben, in welchem Isybau XML Dateien in can3D aufgrund des Wertes "ArtAuskleidung" nicht importiert werden konnten.
26.01.2023	2018.4.58	Verbesserung	Es wurde eine Option im Export hinterlegt, bei welcher can3D Koordinaten auf 2 Stellen rundet.
26.01.2023	2018.4.57	Fehlerbehebung	Fehlerbehebungen F-200 HD
19.12.2022	2018.4.56	Fehlerbehebung	Es wurde ein Fehler behoben bei dem ein zusätzlicher, geteilter Bogen die falsche Stationierung hatte.
19.12.2022	2018.4.56	Fehlerbehebung	Es wurde ein Fehler behoben, in dem das Fotokamerasymbol beim Einfügen eines Umgebungsfotos nicht sichtbar war.
09.12.2022	2018.4.55	Layout-Anpassungen	In den Onlinediensten wurden die Spalten "Neuester Preis" und "Zusätzliche Infos" eingefügt.
09.12.2022	2018.4.54	Funktionserweiterung	Für CH: SIA405 Exportschnittellenanpassung: Plangefälle in Promille und Ganzzahl hinzugefügt.
09.12.2022	2018.4.53	Layout-Anpassungen	Das Menü zur Preisanpassung wurde hinzugefügt.
09.12.2022	2018.4.52	Fehlerbehebung	Es wurde ein Fehler behoben, bei welchem ein Schacht ohne Ablauf keinem Gebäude zugeordnet werden konnte.
09.12.2022	2018.4.51	Verbesserung	Es wurden Optimierungen für den F-200 HD hinzugefügt.
09.12.2022	2018.4.50	Funktionserweiterung	Es wurden die Funktionen für den F-200 HD eingefügt.
04.10.2022	2018.4.49	Fehlerbehebung	Beim Höhenverlaufsbericht wurde ein Fehler behoben, der manchmal die falsche Grafik druckte.

Datum	Version	Gruppe	Beschreibung
07.09.2022	2018.4.48	Fehlerbehebung	Es wurde ein Fehler behoben, in welchem die K-35 einen falschen Wert in der Gradanzahl anzeigte.
23.08.2022	2018.4.47	Verbesserung	Anpassungen in der DWA-Exportschnittstelle
23.08.2022	2018.4.47	Fehlerbehebung	Es wurde ein Fehler behoben, bei dem eine Textur nicht gelöscht werden konnte, nachdem das Gebäude gelöscht wurde
16.08.2022	2018.4.46	Fehlerbehebung	Fehler beim Betätigen des Foto-Buttons auf Projektebene behoben.
01.08.2022	2018.4.45	Fehlerbehebung	Die Videos nach einem Kamerakopfwechsel mit K-70 HD werden nun nicht mehr beschädigt.
01.08.2022	2018.4.45	Fehlerbehebung	Uhrzeit der Schäden bei Schächten mit zugeordnetem Stockwerk wird jetzt immer korrekt angezeigt.
24.06.2022	2018.4.44	Fehlerbehebung	Beim DWA M150 Export wird nun die Schachttiefe gerundet.
24.06.2022	2018.4.43	Funktionserweiterung	Festellungseingabe mit K-35 HD aktiviert.
07.06.2022	2018.4.42	Fehlerbehebung	Ein Problem wurde behoben, bei dem in ausländischen Normen kein Projekt aus Easy-Daten erstellt werden konnte.
07.06.2022	2018.4.42	Fehlerbehebung	Ein Problem bzgl. der Anzeige der Foto-Symbole im Projekt wurde behoben
02.05.2022	2018.4.41	Fehlerbehebung	Die Druckanzeige der K-70 HD wurde optisch korrigiert.
05.04.2022	2018.4.40	Fehlerbehebung	Die Meterzählung, welche bei einigen Tablets in Verbindung mit dem Pushbuddy sprang, funktioniert ordnungsgemäß.
30.03.2022	2018.4.39	Fehlerbehebung	Gebäudehöhe im Webviewer korrigiert
23.03.2022	2018.4.38	Verbesserung	(Nur am ProTab): Das ProTab fährt nach der "Windows Update Bereinigung" automatisch herunter
23.03.2022	2018.4.38	Fehlerbehebung	Bugfix Digital Adapter und Revisionsnummer
09.02.2022	2018.4.37	Funktionserweiterung	(Nur am ProTab): Unter "Setup" die Funktion "Windows Update Bereinigung" hinzugefügt. Damit können zu volle C Festplatten bereinigt werden, die das Tablet stark verlangsamten. Diese Bereinigung kann zwischen 5 und 15 Stunden in Anspruch nehmen!
08.02.2022	2018.4.37	Fehlerbehebung	can3D stürzt nicht mehr ab, wenn bei einem Schacht mit geschlossenem Gerinne der letzte Ablauf gelöscht wird und danach einen Zulauf anlegt werden soll.
08.02.2022	2018.4.37	Fehlerbehebung	can3D stürzt nicht mehr ab, wenn mit der K28 HD Bögen manuell eingegeben werden.
31.01.2022	2018.4.36	Fehlerbehebung	Festwortspeicher in Feststellung "Allgemeine Anmerkung" (DWA) verdeckt die Buttons bei langen Einträgen nicht mehr.
17.01.2022	2018.4.36	Verbesserung	Leerraum zwischen Schacht-Schema und Tabelle im Schachtbericht Geometrie optimiert
30.09.2021	2018.4.29	Fehlerbehebung	Ursache für die Meldung "Keine Verbindung zur Cloud" wurde behoben.
30.09.2021	2018.4.29	Fehlerbehebung	Die Meterzählung, nach der Schacht Dreiecksmessung mit Laser, geht nun auch nach dem Tablet andocken weiter.
30.09.2021	2018.4.29	Verbesserung	Die maximale Größe der Schachtbemaßung wurde erweitert.
30.09.2021	2018.4.29	Fehlerbehebung	Die Schachtgröße kann nun im SchachtEdit über "Mausrad nach unten" wieder kleiner gemacht werden.

Datum	Version	Gruppe	Beschreibung
30.09.2021	2018.4.29	Fehlerbehebung	Das Löschen von freien Texten und Linien geht nun wieder.
20.09.2021	2018.4.28	Fehlerbehebung	Bildposition des Firmenlogos in Verbindung mit der neuen K70 HD angepasst.
20.09.2021	2018.4.28	Fehlerbehebung	Das Firmenlogo ist wieder, wie in der OSD Position hinterlegt, im Video angezeigt.
20.09.2021	2018.4.28	Verbesserung	Es werden ab sofort im Webviewer die Schachtbilder mit übertragen.
20.09.2021	2018.4.28	Fehlerbehebung	Feststellungen sind nun wieder abgestimmt mit der Framenummer im Video.
20.09.2021	2018.4.27	Fehlerbehebung	Ein defekter Bogen verhindert nun nicht mehr das Öffnen eines Projektes.
20.09.2021	2018.4.27	Fehlerbehebung	Es fehlen nun keine Videos mehr bei "online Projekte kopieren".
20.09.2021	2018.4.27	Fehlerbehebung	Eine sporadisch auftretende Endlosschleife beim Aus- und wieder Einchecken, auf Projektebene, entsteht nun nicht mehr.
20.09.2021	2018.4.27	Fehlerbehebung	Beim Wechsel von analoger auf die digitale CamFLex ist kein gelber Kreis im LiveBild mehr zu sehen.
20.09.2021	2018.4.26	Fehlerbehebung	Die Zugriffsberechtigungen für Easy und CompactPlus bei Online Projekten wurde angepasst.
20.09.2021	2018.4.25	Fehlerbehebung	Es werden keine schwarzen Balken mehr bei einer Videoauflösung von 720x720 im Player angezeigt.
20.09.2021	2018.4.25	Fehlerbehebung	Der automatische Entlastenmodus bei der CamFlexHD, geht nun wieder im Feststellungsmodus.
20.09.2021	2018.4.25	Verbesserung	Es wurden Sprachkeys für Download-Dialog im WebViewer eingebaut.
20.09.2021	2018.4.25	Fehlerbehebung	Es wird nun ein Ladestatus im WebViewer angezeigt, solange noch ein GIS-Plan im Hintergrund geladen wird.
20.09.2021	2018.4.25	Fehlerbehebung	Der GIS-Plan wird nun beim Einpassen im WebViewer berücksichtigt.
20.09.2021	2018.4.25	Fehlerbehebung	Die CamFlex wird nach dem entlasten Modus nicht mehr resettet.
20.09.2021	2018.4.25	Fehlerbehebung	Der GIS Plan wird nun für den Web Viewer mit exportiert und angezeigt.
20.09.2021	2018.4.24	Fehlerbehebung	Der entlasten Modus wird nun nicht mehr aktiviert bei Leitungswechsel oder Abbiegen.
20.09.2021	2018.4.24	Fehlerbehebung	Ein Fehler in Verbindung mit "Sicherungskopie mit Videos" bei OnlineProjekte, wurde behoben.
20.09.2021	2018.4.24	Verbesserung	Neue Sprachkeys für Features und den AutoUploader wurden hinzugefügt.
20.09.2021	2018.4.24	Fehlerbehebung	Problem beim VideoUpload mit schlechtem Internetempfang wurden behoben.
20.09.2021	2018.4.24	Verbesserung	Der GIS Plan kann nun begrenzt werden. Die verschiedenen Layer sind nun ein und ausschaltbar.
20.09.2021	2018.4.22	Verbesserung	Der AutoUploader funktioniert nun auch ohne eine bestehende Internetverbindung.
20.09.2021	2018.4.22	Verbesserung	Der IsybauXML Export 2017 RegelwerkTyp M104 wurde hinzugefügt.
20.09.2021	2018.4.22	Fehlerbehebung	Der AutoUploader fügt die Videos beim Beenden von can3D nicht mehr doppelt hinzu.

Datum	Version	Gruppe	Beschreibung
20.09.2021	2018.4.22	Verbesserung	Die GIS-Plan Lade- und Importdauer wurde verbessert.
20.09.2021	2018.4.21	Fehlerbehebung	Beim Wechsel von K70HD auf andere Kamera ist die OSD Position nicht mehr verschoben.
20.09.2021	2018.4.21	Fehlerbehebung	Nach dem Konvertieren von Lokal in Online werden die Video Symbole im Treeview wieder korrekt dargestellt.
20.09.2021	2018.4.21	Fehlerbehebung	Der can3D Import von TV Inspektion direkt in Leitung/Haltung wird nun wieder in den richtigen Ordner kopiert.
29.06.2021	2018.4.20	Funktionserweiterung	Die Option für die K70HD Lasermessung ist nun verfügbar.
29.06.2021	2018.4.20	Fehlerbehebung	Sofort einschreiben Videos ist nun wieder vorhanden.
29.06.2021	2018.4.19	Verbesserung	Es können nun alle Fotos im aktuellen Bereich, ein- und ausgeblendet werden.
29.06.2021	2018.4.19	Verbesserung	Implementierung des automatischen Videouploads an den Profi Geräten.
29.06.2021	2018.4.19	Fehlerbehebung	Der EG wird nun nicht mehr bei Live/TV Rohrende auf die falsche Höhe gesetzt, sobald die Leitung dem Stockwerk zugeordnet wird
29.06.2021	2018.4.19	Fehlerbehebung	Die Höhe des Schachtes, am Ende der Leitung, wird nun wieder richtig gesetzt und dem Stockwerk zugeordnet.
29.06.2021	2018.4.19	Fehlerbehebung	Die Höhe des EG´s, am Ende einer Leitung, wird nun wieder richtig berechnet.
29.06.2021	2018.4.19	Verbesserung	Die Icons zum öffnen eines Cloudprojektes wurden angepasst und der Status 1 und 2 beim Filtern wird nun standardmäßig aktiviert.
29.06.2021	2018.4.18	Verbesserung	Das Zwischenbuffern von Projekten wurde angepasst.
29.06.2021	2018.4.18	Verbesserung	Der Pushbuddy hat nun eine neue Akkuanzeige in can3D erhalten.
29.06.2021	2018.4.18	Fehlerbehebung	Es können nun keine ungewollten Zeilenumbrüche mehr im Namen verwendet werden.
29.06.2021	2018.4.18	Fehlerbehebung	Bestimmte Zeichen auf der Tastatur sind nun nicht mehr möglich zum Verwenden von Straßennamen.
29.06.2021	2018.4.18	Verbesserung	Eine Fortschrittsanzeige in Form einer Prozentangabe wurde dem Ladevorgang von Openstreetmaps hinzugefügt.
29.06.2021	2018.4.18	Fehlerbehebung	Das Ändern der Schachthöhe wird nun wieder live angezeigt.
29.06.2021	2018.4.18	Fehlerbehebung	Der Schachtdeckel wird im Webviewer nun wieder richtig dargestellt.
29.06.2021	2018.4.18	Fehlerbehebung	Bei nachträglichem Bild mit Wurzeleinwuchs (Kreis über %) wird das Bild nun wie gewünscht erstellt.
29.06.2021	2018.4.18	Fehlerbehebung	Leitungen mit 90° Steigung ist der „Höhe verschieben Pfeil“ nicht mehr verdeckt.
29.06.2021	2018.4.18	Fehlerbehebung	Gelegentliche Probleme nach dem ersten can3D Start, mit dem Video Format und analogen Kameras, wurden behoben.
29.06.2021	2018.4.18	Fehlerbehebung	Importierte EASY Projekte in can3D werden nun wieder wie gewünscht abgespielt.
29.06.2021	2018.4.18	Fehlerbehebung	Die neue Funktion "Alles mitverdrehen" über das braune Viereck, funktioniert nun wieder wie gewünscht.
06.05.2021	2018.4.17	Fehlerbehebung	Die Leitung wird in der 2D Seitenansicht, nach dem trennen des Entwässerungsgegenstandes, wieder richtig dargestellt.

Datum	Version	Gruppe	Beschreibung
06.05.2021	2018.4.17	Fehlerbehebung	Der Entwässerungsgegenstand wird in der 2D Seitenansicht wieder auf der korrekten Höhe gezeichnet.
06.05.2021	2018.4.17	Fehlerbehebung	Die Gültigkeit des Viewer Links am Profi4, kann nun wieder eingestellt werden.