

Datum	Version	Gruppe	Beschreibung
13.04.2021	2018.4.13	Verbesserung	Das öffnen und schließen von sehr großen Projekten wurde optimiert.
13.04.2021	2018.4.13	Verbesserung	Die VSA Durchmesserliste wurde erweitert.
13.04.2021	2018.4.13	Verbesserung	Die Legende (Text anstelle des Nordpfeils) für Seitenansicht wurde hinzugefügt.
13.04.2021	2018.4.12	Verbesserung	Die WebViewer E-Mail Gültigkeitsdauer des Linkes wurde eingefügt
13.04.2021	2018.4.12	Fehlerbehebung	Die Schachttiefe unterhalb von 2 Meter wird nun wieder richtig dargestellt und berechnet
13.04.2021	2018.4.12	Verbesserung	Eine punktuelle Höhenverlaufsoption für überlappende Stationierungen im Bericht eingefügt.
13.04.2021	2018.4.12	Fehlerbehebung	Nach einem Abzweig wird der Bogen nicht mehr mit 0 Grad angelegt, nachdem der Bildschirmfocus benutzt wurde.
13.04.2021	2018.4.12	Fehlerbehebung	Im Schachtbericht wird die Länge einer Leitung nach einem Nennweitenwechsel wieder richtig berechnet und angezeigt.
13.04.2021	2018.4.12	Fehlerbehebung	Die Schachttiefe im Berichtskopf ist nun nicht mehr nur auf eine Stelle gerundet.
13.04.2021	2018.4.12	Fehlerbehebung	Ein Fehler beim Export, wenn zuvor die Option "Abzweig überfahren in eine Haltung" benutzt wurde, tritt nun nicht mehr auf.
23.03.2021	2018.4.11	Verbesserung	Bei der Option "Abzweig überfahren" kommt nun auch eine Zuordnung zum Bereich, Gebäude oder Stockwerk.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Die Hausumringe haben nun keine Probleme mehr bei Häußern mit Innenhof oder freier Fläche.
23.03.2021	2018.4.11	Verbesserung	Projekt Foto Bericht kann nun bis zu 5 Zeilen für die Beschriftung betragen.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Das Licht am Profi4 geht jetzt wieder nach dem Foto in "Bereich bearbeiten" automatisch aus.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Gelöschte Gebäude werden nun nicht mehr in der Liste als Zuordnung angezeigt.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Die Transparenz von eingefügten JPG Dateien als Stockwerkstextur funktioniert nun wie gewünscht.
23.03.2021	2018.4.11	Verbesserung	Beschriftung von Statistik Bericht "Klassifizierung aller Schäden" umbenannt in "Klassifizierung Kante".
23.03.2021	2018.4.11	Verbesserung	Der maximale Kippwinkel im 3D Bereich wurde von 90 Grad auf 180 Grad erhöht.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Das Transparenz Problem bei virtuellen Verbindungen, wie "Abbruch der Inspektion", wurde behoben.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Das trennen eines Schachts mit verbundener Leitung mit Inspektionsabbruch, funktioniert jetzt wieder über die rote Kugel.
23.03.2021	2018.4.11	Verbesserung	Das Inspektionsdatum wird nun im Tooltip mit angezeigt.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Problem in Verbindung eines zu geringen Abstandes eines Bogens in einer Falleitung behoben.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Schacht NN Höheneingabe berücksichtigt nun wieder die Stockwerks- und Gebäudezuordnung.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Leitung und Schacht Höhen im Export zeigen nun wieder die richtigen Werte an, wenn Stockwerk oder Gebäude zugeordnet sind.

Datum	Version	Gruppe	Beschreibung
23.03.2021	2018.4.11	Verbesserung	Beim loslassen des Joysticks wird nun zusätzlich noch ein Text zum weiteren Vorgehen eingeblendet.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Beim Wechsel von der Projektebene auf die Bereichsfläche, wird der Bereich nicht mehr ausgeblendet, wenn auf Schacht oder ein 3D Objekt geklickt wird.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Die Dreiecksmessung mit dem Laser wurde den Stockwerkstexturen angepasst.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Der Abzweig (Fallrohr) wird nun auch bei falsch gesetztem Winkel als Fallrohr gezeichnet.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Im can3D Viewer werden nun die Straßen in 3D nicht mehr durch das Kippen ausgeblendet, obwohl nur Draufsicht beim Export ausgewählt ist.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Die Einstellung für Transparenz vom Stockwerk wird nun beibehalten und nicht mehr überschrieben.
23.03.2021	2018.4.11	Verbesserung	Weitere Sprachkeys für Entwässerungsgegenstände wurden hinzugefügt.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Straßenname mit Hausnummer wird nun wieder angezeigt auch wenn zuvor kein GPS zur Verfügung stand.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Nach dem konvertieren in ein Onlineprojekt ist der ein- und auschecken Button nun sofort wieder verfügbar.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Kommastellen Anzeige wird nun in Feststellung Bearbeiten berücksichtigt.
23.03.2021	2018.4.11	Fehlerbehebung	Das bearbeiten, einfügen oder löschen einer Textur macht nun andere Gebäude nicht mehr ungewollt sichtbar.
23.03.2021	2018.4.11	Verbesserung	Kippen ist nun in der Leitungsanfangssequenz (HD) nicht mehr möglich.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Der Seitenansicht Button wird nun wie erwartet aktualisiert.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Fehler bei der Draufsicht der Häuser in 3D behoben. Diese werden nun wieder wie gewollt gezeichnet.
23.03.2021	2018.4.10	Verbesserung	Die Bildskalierung im Plan ist nun änderbar, auch wenn die Option im "Feststellung Foto" Bereich nicht markiert ist.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Beim Verschieben von Elementen besteht nun die Möglichkeit, Unterelemente mit zu verschieben.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Neue Hausskoordinaten wurden eingepflegt.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Fehler beim Kopieren eines Fotos in einen anderen Bereich behoben.
23.03.2021	2018.4.10	Verbesserung	Ablauf des Einfügens der Stockwerkstextur geändert.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	In den Setupeinstellungen unter dem Punkt Firmenkopf-Design werden nun wieder die letzten Skalierungsänderungen abgespeichert.
23.03.2021	2018.4.10	Verbesserung	Im Bereich bearbeiten kann man nun auch in die Seitenansicht (90 Grad gekippt) gehen.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Häuser mit Stockwerk und Textur werden beim CD/DVD Cover Druck wieder angezeigt.
23.03.2021	2018.4.10	Verbesserung	Die Hausumringe werden nun auch anhand von Openstreetmaps außerhalb von Deutschland ermöglicht.

Datum	Version	Gruppe	Beschreibung
23.03.2021	2018.4.10	Verbesserung	Die Hausumringe-Downloadfunktion wurde verbessert
23.03.2021	2018.4.10	Verbesserung	Das Design für das verändern der Stockwerkstransparenz wurde überarbeitet.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Bogen mit Nordrichtung oder Steigung NaN können nun wieder bearbeitet werden.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Der Entwässerungsgegenstand Ring bleibt nun nicht mehr auf der gleichen Höhe wie das zugeordnete Stockwerk.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Das Kopieren eines Umgebungsfotos, in der Büro Software, öffnet nicht mehr direkt das neue Bereichsfenster.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Der GIS Plan wird, beim Öffnen von Archiv Projekten, nun wieder wie gewohnt angezeigt.
23.03.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Der Ein- und Auschecken Button ist nun nach dem Konvertieren von Offline zu online Projekt wieder sichtbar.
19.01.2021	2018.4.10	Fehlerbehebung	Das Exportdatum beim Archivieren wird nun wieder in der Büroversion ausgefüllt.
19.01.2021	2018.4.9	Fehlerbehebung	Alle 3D Elemente sind nun nach deren Auswahl auf der linken Seite in der Draufsicht wieder sichtbar.
19.01.2021	2018.4.9	Verbesserung	Neue Setup Einstellung "Exklusives Projekt auschecken, automatisch aktualisieren" wurde hinzugefügt.
19.01.2021	2018.4.9	Verbesserung	Der Import von can3D Projekte wurde in Verbindung mit vorhandenen Knotenpunkten und Strecken angepasst.
19.01.2021	2018.4.9	Verbesserung	Die Österreichische Sprache verfügt nun auch über die Möglichkeit, deutsche Normen auszuwählen.
19.01.2021	2018.4.9	Fehlerbehebung	Der Button zum ändern der Meterzählung im Foto, ist nun wieder im Live Bild Dialog ersichtlich.
19.01.2021	2018.4.9	Fehlerbehebung	Im Fotoreiter ist der Button für das verschieben in einen anderen Bereich, Gebäude oder Stockwerk erst wieder aktiv, sobald ein Foto ausgewählt wird.
19.01.2021	2018.4.9	Fehlerbehebung	Im Fotoreiter ist der Button für das verschieben in einen anderen Bereich, Gebäude oder Stockwerk erst wieder aktiv, sobald ein Foto ausgewählt wird.
19.01.2021	2018.4.9	Fehlerbehebung	Der Schacht Zu- und Ablauf wird bei erfolgter Verbindung nicht mehr in 2D gezeichnet.
19.01.2021	2018.4.9	Fehlerbehebung	Das überfahren eines Abzweiges mit Stockwerken wird nun mit richtiger Höhe angelegt.
19.01.2021	2018.4.8	Fehlerbehebung	Das mehrmalige öffnen des can3D Imports verlangsamt nun nicht mehr den Ausleseprozess.
19.01.2021	2018.4.8	Verbesserung	Die Gerätegeschwindigkeit in can3D wird durch eine instabile Internetgeschwindigkeit nicht mehr beeinflusst.
19.01.2021	2018.4.7	Fehlerbehebung	Die Rohrleitung wird bei Inspektionsabbruch nicht mehr gekürzt.
19.01.2021	2018.4.7	Verbesserung	Die Geschwindigkeit beim Projektstart weiter optimiert.
19.01.2021	2018.4.7	Verbesserung	Die Profi4 Tab Startgeschwindigkeit optimiert.
19.01.2021	2018.4.7	Verbesserung	Die Profi4 Tab Startgeschwindigkeit optimiert.

Datum	Version	Gruppe	Beschreibung
19.01.2021	2018.4.6	Fehlerbehebung	Geschwindigkeit der Onlineabfrage des Projektstatus weiter optimiert.
19.01.2021	2018.4.6	Fehlerbehebung	Auch nach Doppelklick auf den gleichen Punkt bei Textur einfügen, kann man nun die Auswahl fortsetzen.
19.01.2021	2018.4.6	Fehlerbehebung	Seltene Fehlermeldung beim Abspielen eines Videos behoben.
19.01.2021	2018.4.5	Fehlerbehebung	Archivierte Projekte können nun wieder in Online Projekte umgewandelt werden.
19.01.2021	2018.4.4	Verbesserung	Schacht um neue Eigenschaften erweitert.
19.01.2021	2018.4.4	Fehlerbehebung	Das Fixiertes Stockwerk wird im Bereich bearbeiten wieder verschoben, auch wenn man bereits zuvor das Stockwerk verschoben hat.
19.01.2021	2018.4.4	Fehlerbehebung	Importierte Schächte/EG`s sind nach Import wieder automatisch fixiert.
19.01.2021	2018.4.4	Fehlerbehebung	Gebäude verschieben im Bereich bearbeiten ist wieder möglich und Stockwerkswände werden wieder nach dem verschieben des Gebäudes an der korrekten Stelle gezeichnet.
19.01.2021	2018.4.4	Fehlerbehebung	Einen Fehler behoben, der in der Norm IsybauXML aufgetreten ist, sobald man das Erdgeschoss ausgeblendet hat.
19.01.2021	2018.4.4	Fehlerbehebung	Der Durchmesser für runde Schächte wird beim Import wieder richtig übernommen.
19.01.2021	2018.4.4	Fehlerbehebung	Beim öffnen eines alten Projektes erscheint nun keine Fehlermeldung mehr.
19.01.2021	2018.4.4	Fehlerbehebung	Der Konus wird nun auch ohne eingestellte Konushöhe gezeichnet.
19.01.2021	2018.4.4	Verbesserung	Verbesserung der Systemleistung.
19.01.2021	2018.4.4	Fehlerbehebung	Eine Fehlermeldung bei Sanierungsmaßnahmen erscheint nun nicht mehr, wenn san1 ausgewählt wird.
19.01.2021	2018.4.4	Fehlerbehebung	Im "Bereich bearbeiten" nach dem zurückwechseln auf den Reiter Gebäude, kann man wieder Gebäude Details hinzufügen.
19.01.2021	2018.4.3	Fehlerbehebung	Entwässerungsgegenstände werden vom darüberliegenden Stockwerk nicht mehr verdeckt.
19.01.2021	2018.4.3	Fehlerbehebung	Ungewollte Textureinblendungen werden nun verhindert.
19.01.2021	2018.4.3	Verbesserung	Die Zeitspanne für das ein- und ausblenden von Gebäuden mit vielen Stockwerken wurde verbessert.
19.01.2021	2018.4.3	Fehlerbehebung	Bilder können nun auch ohne vorhandenes Video wieder aus dem Projekt gelöscht werden.
19.01.2021	2018.4.3	Verbesserung	Einzelne Texturen laden können nun in den Einstellungen unter "Bearbeiten" für größere Projekte eingestellt werden.
19.01.2021	2018.4.3	Verbesserung	Die Entwässerungsgegenstände können nun im "Bereich bearbeiten" mit Textur angezeigt werden.
19.01.2021	2018.4.3	Fehlerbehebung	Konvertieren der Leitung in eine Haltung erzeugt nun keinen Fehler mehr.
19.01.2021	2018.4.3	Fehlerbehebung	Die Fotokamera Gebäudezuordnung ist nun änderbar.
19.01.2021	2018.4.3	Fehlerbehebung	Gelöschte Fotos werden nun nicht mehr weiterhin angezeigt.

Datum	Version	Gruppe	Beschreibung
19.01.2021	2018.4.3	Fehlerbehebung	Die schließen Linien werden bei Stockwerken wieder gezeichnet.
19.01.2021	2018.4.3	Fehlerbehebung	Der Verschiebering für den Entwässerungsgegenstand ist nun auch nach dem ändern der NN Höhe auf dem Stockwerk
19.01.2021	2018.4.2	Fehlerbehebung	Die Gebäudezuordnung funktioniert für Gebäude mit Stockwerken wieder.
19.01.2021	2018.4.2	Fehlerbehebung	Die Reihenfolge der Stockwerke im "Bereich bearbeiten" ist nun wieder richtig.
19.01.2021	2018.4.2	Verbesserung	Eine Einstellung um Standardmäßig nur beim ersten Gebäude die Stockwerke automatisch anzulegen wurde eingefügt.
19.01.2021	2018.4.2	Fehlerbehebung	Die Reihenfolge der Stockwerke wie Sie angezeigt werden wurde vereinheitlicht.